



MAZDA 3 1.6 MT (з 2014 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км		
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●		
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●		
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-		
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-		
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-		
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду							
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)							
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	●	-	●	-		
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)								
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-		
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-		
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●		
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●		
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●		
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●		
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	привідних валів	-	-	●	-	●	-		
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-		
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●		
	стану кузова	грн з ПДВ	-	360	360	360	360	360	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-		
Час виконання	годин	0,6	0,8	1,7	1,0	1,7	0,8		
Вартість робіт	грн з ПДВ	540	720	1 530	900	1 530	720		
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ			Ultra 5w30**	3 404	3 944	7 055	5 424	7 055	3 944
			Supra 0w20***	4 626	5 166	8 277	6 646	8 277	5 166
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ									
Перевірка	повітряного фільтра	-	180	180	-	180	180		
	фільтра салону	-	270	-	270	-	270		
	свічок запалювання	-	360	-	360	-	360		
Регулювання	світла фар	-	-	-	360	-	-		
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ									
Заміна	гальмівних колодок передніх	7 419							
	гальмівних колодок задніх	7 829							
	щітки склоочисника переднього лівого	1 399							
	щітки склоочисника переднього правого	1 167							
	щітки склоочисника заднього	1 127							

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.